

Ιστορικό Οχήματος

Πινάκίδα:	HZB8462			
Αριθμός Πλαισίου:	W0V0XEP68J4046299			
Σύντομη Περιγραφή Μοντέλου:	Opel Corsa D/M 1.3l 94hp () 2018			
Τύπος Πληροφορίας:	Όλοι			
Κατηγορία Δαπάνης	Ημερομηνία		Προμηθευτής	Αναλυτική Περιγραφή Εργασίας
Expense Category	Date		Supplier	Description
TIRES	07/01/2021		Nikolouzakis	KINERGY ECO2 K435
REGULAR ENGINE REPAIR & MAINTENANCE	13/09/2021		ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ	Γενικό service
ΚΤΕΟ	23/05/2022		AUTOVISION	
REGULAR ENGINE REPAIR & MAINTENANCE	23/11/2022		Pazaropoulos	Γενικό service