

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Αναφοράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	14981
ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	κ.Θανάσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	23/04/2024

Γενικά στοιχεία Οχήματος

Εργοστάσιο κατασκευής	VW	Πόρτες	5
Τύπος/Μοντέλο	GOLF	Θέσεις	5
Έτος 1ης Κυκλοφορίας	3 ^{ος} / 2018	Ένδειξη χιλιομετρική	69.345
Αριθμ.πλαισίου	WVWZZZAUZJW124652	Καύσιμο	BENZINH
Αριθ. Πινακίδας	ITE 1631	Κιβώτιο	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
Κυβισμός	999 cc		
Χρώμα	ΜΠΛΕ		



Συνοδευτικά έγγραφα οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας	NAI
ΚΤΕΟ	NAI
Ιστορικό service	NAI
Εγχειρίδια αυτοκινήτου	NAI

Τεχνικός εξοπλισμός & εξοπλισμός ασφάλειας

Ρεζέρβα/KIT επισκευής	NAI
Εργαλεία	NAI
Φαρμακείο	NAI
Τρίγωνο ανάγκης	NAI
Πυροσβεστήρας	NAI
2° Κλειδί	NAI



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σημειώσεις:

A. Η παρούσα **Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου** είναι ιδιοκτησία της **CHECK YOUR CAR**, δίδετε για **Αποκλειστική Ενημέρωση** του Εντολέα της και **απαγορεύεται ρητά** οποιαδήποτε άλλη χρήση.

B. Καμία προφορική αναφορά δεν δεσμεύει την Check Your Car παρά μόνο η παρούσα Γραπτή Αναφορά.

Γ. Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας της ένδειξης του χιλιομετρητή.

Δ. Η παρούσα αναφορά περιγράφει την κατάσταση του οχήματος την στιγμή του ελέγχου και **δεν αποτελεί** σε καμία περίπτωση Εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος. Αναλώσιμα, εξαρτήματα, δομικά μέρη κ.λ.π που δεν είναι εμφανή δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου δεδομένου ότι δεν προβαίνουμε σε κανενός είδους αποσυρναμολόγηση.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης προβλημάτων/φθορών που έχουν συγκαλυφθεί με δολιότητα.

Δεν ελέγχονται εγκαταστάσεις/εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί/τοποθετηθεί **μη εργοστασιακά**.

Δεν ελέγχονται Πλαστικά τμήματα για επαναβαφές

E. Δεν υπάρχει δυνατότητα **ελέγχου γνησιότητας** των εγγράφων του οχήματος. (Άδεια, ιστορικό service, ΚΤΕΟ κ.λ.π)

ΣΤ. Λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρονται στοιχεία τέτοιου τύπου.

Στην παρούσα δεν περιλαμβάνεται ολόκληρο το φωτογραφικό υλικό για λόγους ευκολίας διαχείρισης των χρηστών

Συμβολισμοί

Σύμβολο	Επεξήγηση	Περιγραφή κατάστασης
	Καλή	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι καλή χωρίς ενδείξεις βλάβης ή επισκευής
	Μέτρια	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι λειτουργική αλλά έχει φθορές
	Αβέβαιη	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι αβέβαιη, υπάρχουν ενδείξεις βλάβης ή επισκευής λόγω ατυχήματος . Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση !
	Κακή	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι κακή , χρειάζεται επισκευή ή έχει υποστεί σημαντική βλάβη
	Οπτικός έλεγχος	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με οπτικό έλεγχο
	Διαγνωστικός έλεγχος (OBD)	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ηλεκτρονικό εξοπλισμό (OBD)
	Ειδικός εξοπλισμός	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ειδικό εξοπλισμό
	Ανύψωση	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ανύψωση του οχήματος
	TEST DRIVE	Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε συνθήκες οδήγησης (TEST DRIVE)
	Λειτουργική δοκιμή	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ενεργοποίηση συστημάτων
ΕΑ	Εμπρός Αριστερά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος
ΕΔ	Εμπρός Δεξιά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος
ΠΑ	Πίσω Αριστερά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος
ΠΔ	Πίσω δεξιά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος



Έλεγχοι που διενεργήθηκαν

1. Μηχανικά μέρη κινητήρα						
2. Μετάδοση						
3. Σύστημα Ψύξης						
4. Πέδηση ενεργητική ασφάλεια						
5. Ηλεκτρικά/Ηλεκτρολογικά						
6. Εσωτερικοί χώροι/Σαλόνι						

Γενική Συνοπτική κατάσταση Οχήματος

1. Μηχανικά μέρη κινητήρα		
2. Μετάδοση		
3. Σύστημα Ψύξης		
4. Πέδηση ενεργητική ασφάλεια		
5. Ηλεκτρικά/Ηλεκτρολογικά		
6. Εσωτερικοί χώροι/Σαλόνι		Λίγοι ρύποι χρήσης



Ανάλυση αποτελεσμάτων ελέγχου

1. Μηχανικά μέρη Κινητήρα



1.1	Ανάφλεξη (αμεσότητα)	
1.2	Λειτουργία (ομαλότητα)	
1.3	Λιπαντικό (Στάθμη)	
1.4	Εξωτερικοί Ιμάντες (Κατάσταση)	
1.5	Βάσεις κινητήρα (Κατάσταση)	
1.6	Υπερτροφοδότηση (Turbo) (Λειτουργία)	
1.7	Σώμα Κινητήρα (Block) (Διαρροές)	
1.8	Κολάρα/σωληνώσεις/σωληνάκια υποπιέσεων κ.λ.π	
1.9	Σύστημα εξάτμισης (Κατάσταση)	
1.10	Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII)	 ΟΥΔΕΝ

1. Γενική κατάσταση μηχανικών μερών κινητήρα



2. Μετάδοση



- | | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | Κιβώτιο ταχυτήτων (Λειτουργία/Διαρροή) |  |
| 2.2 | Συμπλέκτης (Δίσκος/Πλατό) (Απόκριση) |  |
| 2.3 | Διαφορικό (Κατάσταση/Διαρροή) |  |
| 2.4 | Πεντάλ (Λειτουργία) |  |

2. Γενική κατάσταση μετάδοσης



3. Σύστημα ψύξης (Κινητήρα/Κλιματισμού/Υπερτροφοδότησης)



- | | | |
|-----|---|--|
| 3.1 | Ψυγείο Κινητήρα/Δοχείο ψυκτικού υγρού/
Σωληνώσεις/βεντιλατέρ(Φθορά/Διαρροή/Στάθμη) | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid red;"></div> |
| 3.2 | Ψυγείο Κλιμ./ Σωληνώσεις Ψυγείου
(Φθορά/Διαρροή) | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid red;"></div> |
| 3.3 | Ψυγείο Intercooler/ Σωληνώσεις Intercooler
(Φθορά/Διαρροή) | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid red;"></div> |
| 3.4 | Συμπιεστής/Ιμάντας συμπιεστή (κατάσταση) | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid red;"></div> |

3. Γενική κατάσταση συστήματος ψύξης κινητήρα / κλιμα/σμου / Υπερ/τησης

Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή



4.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Πέδησης/Ενεργητικής ασφάλειας



Ανάρτηση/Σύστημα Διεύθυνσης

4.1	Ανάρτηση Εμπρός (Απόκριση/διαρροή)	ΕΑ		ΕΔ	
4.2	Ανάρτηση Πίσω (Απόκριση/διαρροή)	ΠΑ		ΠΔ	
4.3	Ακρόμπαρα/ημίμπαρα/μπαλάκια/Μπρατσάκια (Κατάσταση/διαρροές)	ΕΑ		ΕΔ	
4.4	Ημιαξόνια/Φούσκες/ακραξόνια (Κατάσταση/διαρροές)	ΕΑ		ΕΔ	
4.5	Ψαλίδια/Γέφυρες/Silent block (Κατάσταση)	ΕΠ Α		ΕΠ Δ	
4.6	Τιμόνι/κρεμαργιέρα (Απόκριση/φθορές)				
4.7	Ευθυγράμμιση				



Φρένα

4.8	Πεντάλ/Ακίνητοποίηση(Απόκριση)				
4.9	Δίσκοι Εμπρός/Πίσω	ΕΑ		ΕΔ	 Μικρή φθορά
4.10	Δίσκοι Πίσω (Ταμπούρα δεν ελέγχονται)	ΠΑ		ΠΔ	 Μικρή φθορά
4.11	Τακάκια Εμπρός/Πίσω (Κατάσταση)	ΕΑ		ΕΔ	 Μικρή φθορά
4.12	Τακάκια Πίσω (Κατάσταση)	ΠΑ		ΠΔ	 Μικρή φθορά
4.13	Χειρόφρενο (Απόκριση)				
4.14	Σωληνάκια φρένων εμπρός/πίσω	ΕΑ		ΕΔ	
4.15	Υγρά φρένων (Στάθμη/Ποιότητα)				


Τροχοί

4.17	Ελαστικά DOT	ΕΑ	02/2021	ΕΔ	02/2021	ΠΑ	02/2021	ΠΔ	02/2021
4.18	Ελαστικά εμπρός.(πέλμα)	ΕΑ		ΕΔ					Λίγες φθορές
4.19	Ελαστικά πίσω (πέλμα)	ΠΑ		ΠΔ					Λίγες φθορές
4.20	Ζάντες/Τάσια εμπρός/Πίσω	ΕΠ Α		ΕΠ Δ					Εκδορές/σημάδια

4. Γενική κατάσταση συστήματος Πέδησης/Ενεργητικής ασφάλειας



5.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Ηλεκτρικών/Ηλεκτρολογικών



Ηλεκτρικά εξωτερικά

5.1	Μπαταρία (Κατάσταση)								
5.2	Δυναμό								
5.3	Φανοί νυκτός (λειτουργία) Ε	ΕΑ		ΕΔ					
5.4	Φανοί νυκτός (λειτουργία) Π	ΠΑ		ΠΔ					
5.5	Προβολείς ομίχλης (λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ					
5.6	Φανοί STOP (λειτουργία)	ΠΑ		ΠΔ					
5.7	Φλάς (λειτουργία) :	ΕΑ		ΕΔ		ΠΑ		ΠΔ	
5.8	Ηλ. παράθυρα (λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ		ΠΑ		ΠΔ	
5.9	Υαλοκα/τήρες/Μάκτρα Πλυστικά (λειτουργία)	Ε		Π					
5.10	Ηλιοροφή/κουκούλα (λειτουργία)								
5.11	Καθρέπτες (λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ					
5.12	Ηλεκτρομα/κες κλειδαριές	Ε		Π					



Ηλεκτρικά εσωτερικά

5.13	Κοντέρ/Καντράν (Λειτουργία)				
5.14	Κεντρική οθόνη (Λειτουργία)				
5.15	Φωτισμός καμπίνας (Λειτουργία)				
5.16	Αναπτήρας (Λειτουργία)				
5.17	Καλοριφέρ (Λειτουργία)				
5.18	Air condition/Clima (Λειτουργία)				
5.19	Χειριστήρια τιμονιού (Λειτουργία)				
5.20	Ηχοσύστημα				
5.21	Κόρνα				
5.22	Ηλεκτρικά καθίσματα (Λειτουργία)	ΕΑ	ΕΔ	Π	
5.23	Parktronic/Κάμ. οπισθοπορείας				
5.24	Cruise Control				
5.25	START/STOP System				

5. Γενική κατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρολογικών



6.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Εσωτερικού χώρου/σαλονιού/εξοπλισμών άνεσης

Κεντρικό Καντράν	☐	Ταμπλό	☐
Τιμόνι	☐	Χειριστήρια/διακόπτες Ταμπλό	☐
Πόρτα ΕΑ (επέν/ση/χειρ.)	☐	Πόρτα ΕΔ (επέν/ση/χειρ.)	☐
Κάθισμα/Ζώνη Μικρή φθορά/ρύποι	☐	Κεν.Κονσόλα (επ/ση/χειρ.)	☐
Μοκέτα Μικρή φθορά/ρύποι	☐	Κάθισμα/Ζώνη ΕΔ	☐
Πόρτα ΠΑ(επέν/ση/χειρ.)	☐	Καθίσματα/Ζώνες Πίσω	☐
Ουρανός(Επένδυση)	☐	Πόρτα ΠΔ(επέν/ση/χειρ.)	☐
Εταζέρα	☐		
		Χώρος Αποσ/υών(Μοκέτα/φωτισμός/επ/δυσεις) Λίγοι ρύποι	☐

6. Γενική κατάσταση εσωτερικού χώρου/σαλονιού/εξοπλισμών άνεσης

☐

Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή

