

Ιστορικό Οχήματος			
Πινακίδα:	ITT6512		
Αριθμός Πλαισίου:	WMWSX11020T137123		
Σύντομη Περιγραφή Μοντέλου:	Mini Cooper Roadster 1.6l 128hp 2014		
Τύπος Πληροφορίας:			
Φίλτρο λαδιού		ANASTASIOU	14/10/2014
Service		Central Car Fix ΕΠΕ	21/01/2016
Service		ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ	10/11/2016
Αλλαγή 4 λάστιχα (64.800χλμ)		ΠΑΥΛΟΣ ΑΛ. ΡΑΠΑΤΖΗΣ	27/03/2019
Service		ΠΑΥΛΟΣ ΑΛ. ΡΑΠΑΤΖΗΣ	27/03/2019
Αλλαγή μπαταρίας		ΠΑΥΛΟΣ ΑΛ. ΡΑΠΑΤΖΗΣ	07/01/2021
Service		ΠΑΥΛΟΣ ΑΛ. ΡΑΠΑΤΖΗΣ	07/01/2021
Service		ΠΑΥΛΟΣ ΑΛ. ΡΑΠΑΤΖΗΣ	28/12/2021
Service		ΠΑΥΛΟΣ ΑΛ. ΡΑΠΑΤΖΗΣ	23/11/2022
Service		ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIAT TUNING	17/02/2025